

雁山区工业和信息化局关于落实自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案问题八黑臭水体整治不彻底-南湾河涉及奇峰创业园污水泵站问题申请验收的函

桂林市城市管理委员会：

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发〈桂林市贯彻落实自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案〉的通知市办发〔2020〕5号》的要求，雁山区工业和信息化局就“整改方案”问题八组织开展了整改工作，于2020年9月28日组织了验收，确定已经完成全部整改工作。整改措施落实情况于2020年10月21日完成在我雁山区人民政府门户网站进行5个工作日的公示，公示期满未收到反对意见。现申请对“整改方案”问题八验收。

附件：

1. 雁山区工业和信息化局关于南湾河（雁山区柘木段）涉及奇峰创业园污水泵站问题污染整治问题整改工作完成情况的报告
2. 雁山区工业和信息化局关于“整改方案”问题八南湾河（雁山区柘木段）涉及奇峰创业园污水泵站问题污染整治问题整改工作验收销号台账

雁山区工业和信息化局
2020年10月14日



雁山区工业和信息化局关于南湾河（雁山区柘木段）涉及奇峰创业园污水泵站问题污染整治问题整改工作完成情况的报告

根据《中共桂林市委办公室桂林市人民政府办公室关于印发〈桂林市贯彻落实自治区生态环境保护督察反馈意见整改方案〉的通知》（市办发〔2020〕5号）要求，现将我雁山区工业和信息化局关于南湾河（雁山区柘木段）涉及奇峰创业园污水泵站污染整治问题的整改完成情况报告如下：

一、整改完成情况

“整改方案”问题八：黑臭水体整治不彻底（南湾河涉及奇峰创业园污水泵站：黑臭水体段-雁山下密村小桥至相思江出口段，长度6公里）

（一）整改目标

消除黑臭水体污水直排口，保证南湾河不返黑不返臭。

（二）整改措施

关于南湾河（柘木段）水体不同程度存在返黑返臭的环境问题，奇峰创业园园区内雨水管（沉砂井）内污泥堆积为原因之一。我局于5月6日组织施工队伍对奇峰创业园的污水泵站进行清理，疏通排水管道，对溢水口进行封堵，完善设备装置，确保污水泵站的正常使用。建立健全长效机制，在完善制度下功夫，定期对污水泵站进行检查，做好设备维护维修工作，并做好巡查记录，

杜绝污泥进入排水管网。

二、整改成效

无污水排放

三、验收组织及结论

2020年9月28日组织环境局、工信局、奇峰创业园园区办到南湾河小桥南侧排水口实地检查：已无污水排放现象

四、整改公示情况

我雁山区工业和信息化局于2020年10月14日至2020年10月21日在区政府门户网站上公示了“回头看”问题编号问题八整改落实情况，公示结束后，未收到反对意见。